8/15/75
William Boston

Raw Traverse + Closed + Balanced Traverse
used as an indicator for quality of work
—DO NOT USE FOR ANY LAYOUT—

	4828.98137	4865.85490	19	
- 71 58 52.5				
N 07 19 53.6 E	216.95000	5044.15765	4893.54007	18
- 84 41 01.5				
S 77 21 07.9 E	187.18850	5003.17134	5076.18633	21
-223 42 20.5				
N 58 56 31.6 E	249.40000	5131.83776	5289.83397	22
-14 8 21 19.0				
S 89 24 47.4 E	~~249.40000~~ 98.160	5129.28340	5539.22089	25
- 28 11 49.5				
S 62 23 23.1 W	274.83000	5001.91218	5295.68834	26
-221 23 06.5				
S 21 00 16.6 W	140.73000	4870.53347	5245.24465	27
-12 1 41 30.5				
S 79 18 46.1 W	232.21000	4827.47082	5017.06250	99
1.51054-151.20760				
N 89 25 39.5 W	151.21514	4828.98136	4865.85490	10

Error in distance corrected

-148 21 19.0				
S 89 24 47.4 E	98.16000	5130.83240	5387.98882	25
-.03845 .02446				
S 32 27 39.5 E	.04557	4828.98137	4865.85490	3070

4828.9 8137	4865.85490	19		
N 07 19 57.9 E	216.94457	5044.15169	4893.54387	18
S 77 21 03 .2 E	187.19281	5003.16023	5076.19340	21
N 58 56 38.3 E	249.40019	5131.81980	5289.84539	22
S 89 24 41 .8 E	98.16174	5130.81175	5388.00196	25
S 62 23 16 .4 W	274.82924	5003.43298	5144.47422	26
S 21 00 11.2 W	140.73272	4872.05039	5094.03298	27
S 79 18 39.9 W	232.20719	4828.98136	4865.85490	99
50776.45397 sf	1.16566 ac			